

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名臣联建项目 光伏发电项目一期工程

日期	2019年4月11日 星期五	气候	晴	气温	6-17
监理人员动态: 施工现场两人 施工方人员动态: 施工现场14人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	1. 搬运光伏组件至光伏区 2. 安装光伏区光伏组件 3. 砌箱变基础外墙 4. 压块穿丝				
检查发现的问题	监理次日即对施工现场进行巡查发现 1. 个别压块存在缺少弹垫片 2. 个别施工人员存在未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	监理次日即要求施工人员进行现场整改 1. 检查安装完毕的压块, 并做到每个压块不缺弹垫片 2. 要求施工人员正确佩戴安全帽				
协调内容或其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远成		总监签阅	苗守刚	

