

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富源联产光伏发电项目一期(50MW)

日期	2019年4月13日 星期六	气候	阴	气温	12-23°
监理单位动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工现场12人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 安装光伏组件 2. 安装光伏支架、檩条 3. 组串器基础支模				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	现场安全隐患, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	蓝守刚	

