

监 理 日 志

工程名称: 三台小水电扩容改造项目光伏安装工程一喜临门

日期	2019年4月24日星期三	气候	多云	气温	10-27
监理单位动态:	施工现场两人	材料进场、取样见证、合格情况: 砖:4000块			
施工方人员动态:	施工现场12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 7#屋面光伏区光伏组件搬运 2. 7#屋面光伏区光伏组件安装 3. 11#屋面夹梁安装 4. 一、二次能变基础砌墙				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行检查发现 1. 个别施工人员在吊装过程中存在单人吊装现象 2. 夹梁安装过程中存在未按规定二平一弹				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员进行现场整改 1. 光伏组件搬运过程中必须两人抬板 2. 要求施工人员现场整改, 必须挂出规定二平一弹				
协调内容或其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任元成	总监签阅	蓝守明		

