

监 理 日 志

工程名称: 三孝恒大家居联盟产业园光伏发电项目一期(5.1)

日期	2019年5月5日 星期四	气候	多云	气温	13-27
监理人员动态:	李云, 任远成	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工班组长				
施工机械动态:	货车一辆				
施工部位 进度情况	1. 11#屋面光伏支架檩条安装 2. 倒运电缆桥架				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现安装过程中个别部位光伏支架、檩条未连接紧固 刮风				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员现场整改 并口头警告				
协调内容或其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	蓝守刚		

