

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大铝塑门窗有限公司光伏发电项目一期(临门)

日期	2019年 5月 13日 星期一	气候	阴	气温	13-23°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队 8人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 7#屋面镀锌接地扁铁焊接 2. 7#屋面镀锌接地扁铁防腐处理 3. 7#屋面4平方电缆敷设				
检查 发现 的 问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 1. 光伏组件上存在放置杂物 2. 屋面天沟内施工垃圾过多, 导致天沟堵塞。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	监理项目部要求施工人员进行现场整改。 1. 禁止光伏组件上放置杂物 2. 要求施工方派出专人对屋面天沟进行清理, 整改情况体现在监理检查记录表 GFJDZJB/M14-09				
协调 内容 或 其 他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患。				
记录人	任远威		总监签阅	董守明	