

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大东区联盟光伏电站200MW一期工程

日期	2019年5月23日 星期一	气候	晴	气温	20-37°
监理单位动态: 任远威 施工方人员动态: 施工队 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况		
施工部位进度情况	1. 7#屋面电缆桥架盖板安装 2. 7#屋面下墙桥架电缆井封堵 3. 11#屋面下墙桥架安装 4. 一、二次柜接地焊接				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 一、二次柜接地焊接过程中存在未满焊 现象。				
处理措施、意见、结果	监理人员要求现场施工人员整改 接地焊接, 必须满焊不能存在未满焊 或漏焊现象				
协调内容或其他	1. 监理工作联系单1份 2. 现场安全检查, 发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗守明		