

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大荣联盟产业光伏发电项目—套设1

日期	2019年6月7日星期五	气候	晴	气温	21-31
监理人员动态: 任远威		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员4人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 11#箱变端头热缩直流电缆头制作。 2. 光纤熔接 3. 11#柜面检修门扇设置名称				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行检查发现 1. 光纤熔接施工员施工过程中存在未戴安全帽 现场 2. 热缩直流电缆头制作过程中施工员未戴防护手套				
处理措施、意见、结果	监理员要求施工员进行现场整改 1. 告知光纤熔接施工员进入施工区必须戴安全帽 2. 电缆头制作过程必须戴防护手套				
协调内容或其他	1. 开监理会议召开 2. 现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	董守明		

