

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 27 日
 星期: 三
 工程名称: 烟台融信分布式光伏

天气: 阴
 气温: 5-21℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及安全文明 施工情况 施工现场有部分人员,没有佩戴安全帽,经过教育后,能够服从到下班。 主持召开安全专题会议,要求施工单位先自查自纠,做到“预防为主”	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东显兴电力	6人修整设备基坑
其 它 事 项		
本日现场监理人员		殷光林
记录人: 殷光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士俊

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制