

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 5

工程名称: 烟台胜利路分布式发电项目

天气: 阴

气温: 0-7℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看安全文明施工情况及施工进度。 现场个别施工人员未佩戴安全帽, 焊接工作点没有配备灭火器。下发监理通知单, 要求整改。 督促施工单位上报前期资料。		
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	山 东 昱 兴 电 力	5人制作模板(设备基础) 2人焊接到屋面爬梯(为后期工作做准备)	
其 它 事 项	下发监理通知单。 C22H-YTHY-TZD-001		
本日现场监理人员		段光林	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 卫 波	