

监 理 日 志

工程名称: 烟台岱阳分布式光伏发电项目

日期	2019年6月12日星期三	气候	晴	气温	17℃/31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无	无			
施工部位 进度 情况	本项目于2019.5.29日全額并网,现处于消缺整改阶段。 今日施工无,剩余施工材料未进场。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士发		