

监 理 日 志

工程名称: 烟台鲁能分布式光伏项目

日期	2019年6月19日 星期三	气候	晴	气温	21°/30°C
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部 位 进 度 情 况	1. 消缺整改 ①、设备基础有叶窗安装完毕 ②通讯柜接地整改完毕。 ③电缆整理完毕 ④南屋窗检修通道安装完毕。				
检查 发现 的 问 题	① 检修通道接缝处 固定不完善。 ② 一次、二次集装箱个别门未上锁, 存在安全隐患。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	① 检修通道接缝下增加檩条。 ② 严格要求施工方 检查完集装箱 体顺上锁。				
协调 内容 或 其 他					
记录人	杨振军		总监签阅	刘士发	