

监 理 日 志

工程名称: 火田生白度阴分布式光伏发电项目

日期	2019年6月20日 星期四	气候	多云	气温	19℃/28℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	北屋面检修通道安装				
检查 发现的 问题	北屋面个别玻璃钢格栅下檩条材料不足, 未安装檩条, 业主暂不采购。				
处理 措施、 意见、 结果	要求施工方严格按照设计图纸施工。				
协调 内容或 其他					
记录人	杨振宇		总监签阅	刘士发	