

# 监 理 日 志

工程名称: 烟台能阳分布式光伏发电项目

|            |                                                |                          |     |    |          |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|----------|
| 日期         | 2019年7月2日星期二                                   | 气候                       | 晴转阴 | 气温 | 18°/30°C |
| 监理单位动态:    | 1人                                             | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |          |
| 施工方人员动态:   | 2人                                             |                          |     |    |          |
| 施工机械动态:    | 无                                              |                          |     |    |          |
| 施工进度情况     | 今日业主方、运维、监理、施工方共同对项目进行初步验收。项目整体得到好评,但仍有部分问题整改。 |                          |     |    |          |
| 检查发现的问题    | 问题项详见监理通知单08。                                  |                          |     |    |          |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工方立即整改,完成后报监理方、业主方。                         |                          |     |    |          |
| 协调内容或其他    |                                                |                          |     |    |          |
| 记录人        | 杨振宇                                            | 总监签阅                     | 刘士俊 |    |          |