

监 理 日 志

工程名称: 烟台能阳分布式光伏发电项目

日期	2019年7月3日 星期三	气候	晴	气温	21°C/37°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位及进度情况	整改消缺, 接地扁铁每根单独用自攻丝连接, 部分组串接地.				
检查发现的问题	1. 部分施工人员未正确佩戴安全帽 2. 灭火器距焊接点距离远.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员佩戴安全帽 2. 灭火器距焊接点不超过2米.				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士俊		