

监 理 日 志

工程名称: 烟台鲁能光伏项目

日期	2019年7月5日星期五	气候	晴	气温	24/35℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 5人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位 进度情况	消缺整改, 北屋面厂房增加风球, 移动3块组件.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	刘士俊		