

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池5.7MW屋顶分布式光伏项目

日期	2019年4月8日 星期一	气候	晴	气温	31/16°
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 23 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	PACK车间安装夹具、导轨				
检查发现的问题	夹具和导轨不垂直, 车间两侧无安全防护				
处理措施、意见、结果	①要求施工单位立即整改。 要求施工单位做好安全防护在 做 施工两侧				
协调内容或其他					
记录人	丁乙	总监签阅			

