

监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司5.1MW储能系统项目

日期	2019年7月2日星期三	气候	多云转小雨	气温	29℃/28℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工部位及进度情况	小车辆棚组件安装。				
检查发现的问题	1. 现场检查发现, 现场施工员太少, 已完全不能满足现场需要, 工程进度已严重滞后, 现场安装组件的操作方法不对。 2. 现场发现个别工人未戴好安全帽。				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单, 要求现场工人立即改正。				
协调内容或其他					
记录人	王明官	总监签阅			