

# 监 理 日 志

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

|              |                         |                 |      |    |         |
|--------------|-------------------------|-----------------|------|----|---------|
| 日期           | 2019年7月5日 星期五           | 气候              | 晴转多云 | 气温 | 30°/23° |
| 监理人员动态: 2人   |                         | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |         |
| 施工方人员动态: 28人 |                         |                 |      |    |         |
| 施工机械动态:      |                         |                 |      |    |         |
| 施工部位进度情况     | 小车车棚安装组件, 小车车棚施工现场清理垃圾。 |                 |      |    |         |
| 检查发现的问题      | 现场发现有压块螺丝紧固不到位, 弹垫未压平。  |                 |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果   | 已要求现场整改, 紧固到位。          |                 |      |    |         |
| 协调内容或其他      |                         |                 |      |    |         |
| 记录人          | 王明辉                     |                 | 总监签阅 |    |         |