

监 理 日 志

工程名称: 时代上浩动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

日期	2019年7月14日星期日	气候	多云转晴	气温	30℃/23℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:	吊车一辆				
施工进度情况	PACK仓库屋顶吊装分散组件, 安装组件. 车棚4mm ² 直流电缆穿管敷设.				
检查发现的问题	现场巡视发现安装组件的中压块未压齐并与组件边框间有间隙, 要求整改.				
处理措施、意见、结果	部分现场已按要求整改, 后期全部检查整改				
协调内容或其他					
记录人	王明官	总监签阅			