

监 理 日 志

工程名称: 日照上汽动力电池有限公司屋顶5.7MW分布式光伏项目

日期	2019年6月25日 星期二	气候	阴转中雨	气温	25℃/22℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 12人					
施工机械动态:					
施工部位 施工进度 情况	小车间钢结构刷漆, 一、二次预制仓电气设备调试, 现场清理、倒运垃圾。				
检查发现的问题	现场刷漆工人有个别未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已按要求佩戴。				
协调内容或其他					
记录人	王明官		总监签阅		