

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 16.2 / 19.0

日期: 2019 年 5 月 5 日
星期: 日
工程名称: 太仓港 一期 5# 泊位 钢结构工程

日期: _____
星期: _____
工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

检查钢梁加固
检查屋面防腐情况
检查夹头加工
整理监理资料
钢梁加固 不留合型板. 要求按图施工

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
部
修
补
石

夹头加工
钢梁加固
施工 1. 夹头 26 个, 伸臂 4 台

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁

记录人: 李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐彬生

第五版

江苏省住房和城乡建设厅