

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 9 日

星期: 二

工程名称: 太仓新苑一期5#楼主体结构工程

天气: 阴

气温: 30.0/14.5

监
理
工
作
情
况

检查 钢筋安装
检查 混凝土浇筑后情况
检查 模板安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中
建
八
局

钢筋安装
混凝土浇筑后情况

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金海

记录人:

李金海

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李金海

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制