

监 理 日 志

工程名称: 榆中科技 171MW分布式光伏发电项目

日期	2019年9月23日星期六	气候	晴	气温	6℃~16℃
----	---------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 10人 施工机械动态: 搅拌机 1台	材料进场、取样见证、合格情况:
--	-----------------

施工 部位 进度 情况	放线制作模具, 现均搅拌机制作水泥压块.
----------------------	----------------------

检查 发现 的 问题	制作水泥压块时底部未放置防水卷材.
---------------------	-------------------

处理 措施 、 意见 、 结果	经告知, 水泥压块底部已放置防水卷材.
--------------------------------	---------------------

协调 内容 或 其他	下监理联系单一张, 关于前期资料缺失事宜
---------------------	----------------------

记录人	李建新	总监签阅	苗守 16
-----	-----	------	-------