

监 理 日 志

工程名称: 顺中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年3月26日 星期二	气候	晴	气温	12℃~21℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 沙、石子进场			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	吊车1台 搅拌机1台				
施工部位进度情况	黄沙、石子进场, 吊车吊装至屋面, 施工人员3号楼现场浇筑水泥压块				
检查发现的问题	经检查发现脱模后个别水泥压块表面有蜂窝不平面。				
处理措施、意见、结果	告知施工单位, 已抹平。				
协调内容或其他					
记录人	朱建明	总监签阅	苗守刚		