

监 理 日 志

工程名称: 辰中科技1.71MW分布式光伏发电项目

日期	2019年4月29日 星期二	气候	大雨	气温	14℃~18℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因下大雨, 未施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	整理监理资料, 由于业主要求, 因下大雨, 怕屋面有未清理干净的施工垃圾堵住3号楼屋面下水口, 下午对屋面20个排水口逐一排查, 如有堵塞的排水口, 及时告知施工单位安排人员清理。				
记录人	李建国	总监签阅	徐耀生		