

监 理 日 志

工程名称: 板中科技 1.71MW 分线光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 3 日 星期三	气候	多云	气温	10℃~19℃
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 10 人 施工机械动态: 搅拌机 一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	施工人员 3 号接现场浇筑水泥基础, 脱模后的水泥基础浇水养护.				
检查发现的问题	经巡视检查发现水泥基础有麻面.				
处理措施、意见、结果	告知施工单位, 已整改抹平.				
协调内容或其他					
记录人	李连明	总监签阅	苗守明		