

监 理 日 志

工程名称: 顺丰科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年5月11日 星期六	气候	晴	气温	18℃~30℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	施工人员在3号楼屋面安装桥架。				
检查发现的 问题	经检查发现, 桥架个别地方安装不平整。				
处理措施、 意见、结果	现场告知, 已整改完成。				
协调内容或 其他					
记录人	李 建 明	总监签阅	徐 耀 华		