

# 监 理 日 志

工程名称: 顺丰科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

|             |                |                 |    |    |         |
|-------------|----------------|-----------------|----|----|---------|
| 日期          | 2019年5月17日 星期五 | 气候              | 多云 | 气温 | 21℃~25℃ |
| 监理人员动态:     |                | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |         |
| 1人          |                |                 |    |    |         |
| 施工方人员动态: 4人 |                |                 |    |    |         |
| 施工机械动态: 无   |                |                 |    |    |         |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 施工部位<br>进度情况 | 1. 施工人员搭建彩钢瓦屋面铺设四千平方线。<br>2. 施工人员剪裁交流电缆。 |
| 检查发现的问题      |                                          |
| 处理措施、意见、结果   |                                          |
| 协调内容或其他      |                                          |

|     |     |      |     |
|-----|-----|------|-----|
| 记录人 | 李英川 | 总监签阅 | 朱耀志 |
|-----|-----|------|-----|