

监 理 日 志

工程名称: 辰中科技111MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月19日 星期六	气候	多云	气温	18℃~26℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 施工队(2名)1号槽彩钢瓦屋面敷设固定平线。 2. 施工队(2名)2号槽安装檩条。				
检查发现的问题	巡视检查发现2号槽下檩条不平整。				
处理措施、意见、结果	口头告知, 整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	李道刚	总监签阅	徐耀生		