

监 理 日 志

工程名称: 烟台科技171MW分布式光伏发电项目.

日期	2019年5月27日 星期二	气候	中雨	气温	18℃~25℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位、进度情况	1. 上午施工人员进行1号楼彩钢瓦屋面焊接逆变器支架。 2. 下午下雨未施工。				
检查发现的问题	应业主要求, 下雨时检查施工屋面排水口, 有施工垃圾堵塞。				
处理措施、意见、结果	联系施工单位, 及时安排施工人员进行清理排水口施工垃圾。				
协调内容或其他					
记录人	李建新	总监签阅	徐耀生		