

监 理 日 志

工程名称: 祝中村1.71MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月29日 星期三	气候	多云	气温	19℃-26℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 施工人员1号楼彩钢瓦屋面对接处防腐进行防锈处理, 涂刷防锈漆。 2. 施工人员对1号楼桥架平整度进行调整。 3. 施工人员对3号楼屋面敷设四平方线。				
检查发现的 问题	巡视检查发现1号楼彩钢瓦屋面个别桥架不平整。				
处理措施、 意见、结果	现场告知, 整改完成。				
协调内容或 其他					
记录人	李连成	总监签阅	余耀生		