

监 理 日 志

工程名称: 汉中科技1.71MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月31日 星期五	气候	多云	气温	18℃~26℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度情况	1. 施工人员在3号棚屋用敷设光伏逆变器直流电缆。 2. 施工人员在1号棚屋制作电缆头。				
检查发现的问题	经巡视检查发现, 1号电缆头制作不规范。				
处理措施、意见、结果	现场告知, 整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	李建明		总监签阅	陈耀生	