

监 理 日 志

工程名称: 辰中科技171MW分布式光伏发电中项

日期	2019年6月1日	星期	六	气候	阴	气温	18℃~25℃
监理单位动态:	1人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人						
施工机械动态:	无						
施工部位 施工进度情况	1. 施工人员1号楼彩钢瓦屋面固定及焊接 接地扁铁。 2. 施工人员3号楼屋面分散及焊接扁铁。						
检查发现的问题	防火毯未及时铺设。						
处理措施、 意见、结果	下联系单一份, 要求在1号楼彩钢瓦 屋面焊接时, 屋面必须及时铺设防火毯。						
协调内容 或其他							
记录人	陈建明			总监签阅	陈耀生		