

监 理 日 志

工程名称: 欣中科技111MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月13日 星期四	气候	小雨	气温	18℃~24℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				

施工部位及进度情况:
 1. 上午施工人员进行3号楼屋面安装光伏。
 2. 下午下雨, 未施工。

检查发现的问题:
 经巡视检查发现搬运光伏不规范。

处理措施、意见、结果:
 下联系单要求整改, 按规范要求搬运。

协调内容及处理结果:

记录人: 李更利
 总监签阅: 李更利