

监 理 日 志

工程名称: 丽水市110kV变电站

日期	2019年6月2日 星期六	气候	晴	气温	20℃~28℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 施工人员3号接屋面焊接接地扁铁。 2. 施工人员2、3号接焊接完成的扁铁, 涂刷防锈漆。 3. 施工人员2号接焊接扁铁。				
检查发现的问题	经巡视检查发现3号接机个引扁铁焊接面积不够。				
处理措施、意见、结果	现场告知, 整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	宋建明	总监签阅	徐耀奎		