

# 监 理 日 志

工程名称: 殷丰科技1.11MW分布式光伏发电项目

日期: 2019年6月20日 星期四 气候: 小雨转大雨 气温: 22°~25°

监理人员动态: 1人

施工方人员动态: 无

施工机械动态: 无

材料进场、取样见证、合格情况:

施工  
部位  
进度  
情况

因下雨未施工。

检查  
发现  
的问  
题

在巡查中发现下雨检查施工屋面排水口,  
有施工垃圾堵塞排水口。

处理  
措施  
、意  
见、  
结果

联系施工单位安排人员清理。

协调  
内容  
或其  
他

记录人

李建新

总监签阅

李耀生