

监 理 日 志

工程名称: 辰中科技1711M分布线光发电项目

日期	2019年 6月 6日 星期日	气候	小雨转晴	气温	22℃~32℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	1. 施工人员3号楼安装组件, 累计完成#20块. 2. 施工人员240电缆全部放完. 3. 3号楼3.4号并网柜制作电缆大.				
检查发现的问题	个别压块安装不平				
处理措施、意见、结果	现场告知, 重新安装紧固.				
协调内容或其他					
记录人	李建刚		总监签阅	徐耀生	