

监 理 日 志

工程名称: 板桥村1.71MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月6日星期六	气候	多云	气温	25℃~30℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 施工人员在2号将屋面施工垃圾。				
检查发现的 问题	2号将垃圾清理不彻底。				
处理措施、 意见、结果	告知施工单位立即安排施工人员进行清理。				
协调内容或 其他					
记录人	李建新	总监签阅	徐望东		