

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年07月22日 星期一	气候	多云	气温	28-35℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 无			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 脚手架搭设.				
检查发现的问题	零星开孔.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李育		总监签阅	保耀生.	