

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年08月18日 星期日	气候	阴雨	气温	24-31℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 12人 施工机械动态: 无		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工部位 施工进度情况	1. 逆变器支架焊接制作。 2. 户内箱导轨支架安装完成1.0吨瓦。				
检查发现的问题	1. 屋面现场清爽, 垃圾未清理。 2. 有人未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	现场指出, 要求立即改正。 施工单位已整改, 符合要求。				
协调内容或其他					
记录人	李方		总监审核	徐耀旦	