

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年 09月 15日 星期日	气候	晴	气温	21-29℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 11人 施工机械动态: 无			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位 施工进度 情况	1. 3#屋面直流电柜敷设完成 80% 2. 过路沟槽回填、浇筑。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李青		总监签阅	侯耀佳	