

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年09月17日 星期二	气候	晴	气温	20-29℃
监理人员动态: 1人			材料进场、见证取样、合格情况: ✓		
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	1. 2#屋面交流电缆敷设.				
检查发现的问题	现场施工进度慢. 汇流箱. 交流电缆未进场.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	陈有	总监签阅	练耀生		