

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年 09月 18日 星期三	气候	晴	气温	19-29℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 9人 施工机械动态: 2人			材料进场、见证取样、合格情况: 监控柜进场		
施工部位 进度情况	1、3#层直流母线敷设				
检查发现的问题	巡视现场, 检查现场施工质量, 进设安全文明工作, 要求加快进度.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李育		总监签阅	徐耀生	