

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年09月28日 星期三		气候	晴	气温	18-28℃
监理人员动态:	1人		材料进场、见证取样、合格情况: 汇流箱进场11台。 3×50+1×70电缆进场7米			
施工方人员动态:	15人					
施工机械动态:	无, 车1台.					
施工部位 进度情况	1. 1#屋面直流汇流箱设备安装。 2. 2#屋面接地线安装。					
检查发现的问题	检查汇流箱, 电缆进场材料设备: 外观包装完好, 质保资料齐全。					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	常青		总监签阅	徐耀生.		