

监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年09月30日 星期一	气候	晴	气温	21-29℃
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况: 并网柜进场.			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	吊钩1台.				
施工部位 进度情况	1. 并网柜进场安装. 2. 交流电缆排架敷设.				
检查发现的问题	现场有工人未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	口头提出, 要求立即改正. 现场改正, 工人已戴安全帽, 符合要求.				
协调内容或其他					
记录人:	常青	总监签阅:	傅耀生.		