

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

|              |                |    |                                |     |        |
|--------------|----------------|----|--------------------------------|-----|--------|
| 日期           | 2019年10月1日 星期二 | 气候 | 晴                              | 气温  | 21-26℃ |
| 监理人员动态: 1人   |                |    | 材料进场、见证取样、合格情况:<br><br>维修通道进场。 |     |        |
| 施工方人员动态: 15人 |                |    |                                |     |        |
| 施工机械动态: 无    |                |    |                                |     |        |
| 施工部位<br>进度情况 | 1#、2#组串交流电缆敷设。 |    |                                |     |        |
| 检查发现的问题      |                |    |                                |     |        |
| 处理措施、意见、结果   |                |    |                                |     |        |
| 协调内容或其他      |                |    |                                |     |        |
| 记录人          | 朱芳             |    | 总监签阅                           | 徐耀生 |        |