

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

|                                                |                                        |      |                 |    |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期                                             | 2019年10月5日星期六                          | 气候   | 多云              | 气温 | 16-22℃ |
| 监理人员动态: 1人                                     |                                        |      | 材料进场、见证取样、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 13人                                   |                                        |      |                 |    |        |
| 施工机械动态: 无                                      |                                        |      |                 |    |        |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                           | 户内交流电缆敷设。                              |      |                 |    |        |
| 检<br>查<br>发<br>现<br>的<br>问<br>题                | 现场部分人未戴安全帽。                            |      |                 |    |        |
| 处<br>理<br>措<br>施<br>、<br>意<br>见<br>、<br>结<br>果 | 现场口头指出,要求立即改正。<br>现场已改正,所有人员戴安全帽,符合要求。 |      |                 |    |        |
| 协<br>调<br>内<br>容<br>或<br>其<br>他                | 无                                      |      |                 |    |        |
| 记录人                                            | 李霜                                     | 总监签阅 | 徐耀生             |    |        |