

监 理 日 志

工程名称: 鑫和阳常州光伏项目

日期	2019 年 8 月 16 日 星期五	气候	晴	气温	25.0/24.0
监理人员动态: <u>杨振宇</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>25人</u>					
施工机械动态: <u>吊车1辆</u>					
施工 部位 进度 情况	1. A02, A04 接地扁铁搭接 桥梁安装. 2. A02 下墙桥梁安装.				
检查 发现 的问 题	1. 逆变器支架焊接处防腐不到位. 2. 个别导轨夹具安装不到位.				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 重新涂刷防腐漆、银粉漆.. 2. 重新紧固导轨夹具. 3. 整改中.				
协调 内容 或其 他	召开监理例会.				
记录人	<u>杨振宇</u>	总监签阅	<u>保光耀生</u>		