

# 监 理 日 志

工程名称: 金和阳常州光伏分布式光伏发电项目

|            |                                                                   |                          |     |    |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|-----------|
| 日期         | 2019年8月20日 星期二                                                    | 气候                       | 多云  | 气温 | 24°C/32°C |
| 监理单位动态:    | 杨振宇                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |           |
| 施工方人员动态:   | 25人                                                               |                          |     |    |           |
| 施工机械动态:    | 无                                                                 |                          |     |    |           |
| 施工部位进度情况   | 1. CK仓库、CK机加车间、CK零件、CK散件车间防雷接地安装、桥架安装。<br>2. CKR组装车间导轨、防雷接地 桥架安装。 |                          |     |    |           |
| 检查发现的问题    | 1. CK屋面垃圾清理不及时,易造成安全隐患。                                           |                          |     |    |           |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 每日下班时垃圾必须清理。<br>2. 已整改。                                        |                          |     |    |           |
| 协调内容或其他    |                                                                   |                          |     |    |           |
| 记录人        | 杨振宇                                                               | 总监签阅                     | 徐耀生 |    |           |