

监 理 日 志

工程名称: 鑫和相常州光伏分布式光伏发电项目

日期	2019年 8月26日 星期一	气候	多云转阴	气温	28℃/33℃
监理人员动态: 杨振宇 施工方人员动态: 25人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	1. 放185电缆. 2. 屋面桥架与下墙桥架搭接 3. 并网柜就位.				
检查发现的问题	1. 卷扬机围挡不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 重新做卷扬机施工围挡.				
协调内容或其他					
记录人		杨振宇		总监签阅	
				徐耀生	